

# Kleindenkmale im Schönbuch

## Brücke

Datierung

Nr

D029

### Landkreis

Böblingen

### Gemeinde

Weil im Schönbuch

### Gemarkung

Weil im Schönbuch

### Gewann

### Kategorie

Bauwerk

### Zustand

mgh, stark beschädigt

### Zustandsbeschreibung

Durchlauf kein Rundbogen, sondern rechteckig

### Besonderheiten

### Bild



### Inschrift in ""', neue Zeile /

### Material


Stein

### Größe (H B T) in cm

### Info

4 schöne Objekte sind in dieser Klinge, D027, D028, D029, D030.

### Lage



### Quelle

gemeldet von Hrn. Uwe Müller, Glashütte